USB-C CHARGE CABLE CLAMPS

ALIMENTA IL TUO CS FREE OVUNQUE TI TROVI UTILIZZANDO LA BATTERIA DI SERVIZIO 12V

Utilizzare una batteria di servizio da 12 V separata per alimentare il CS FREE senza essere collegato a una presa di corrente.

I USB-C CHARGE CABLE CLAMPS sono stati progettati in Svezia per alimentare il tuo CS FREE in modo rapido, sicuro e semplice da una batteria di servizio da 12V.

I morsetti permettono di caricare e mantenere la batteria del tuo CS FREE ovunque tu sia senza doverti collegare a una presa di corrente. Basta collegare i morsetti rosso e nero ai corrispondenti terminali positivo e negativo della batteria di servizio e collegare la spina USB-C alla porta di ingresso di carica di USB-C CHARGE CABLE CLAMPS sono dotati di cavi resistenti, durevoli e a prova di groviglio che sono stati rigorosamente testati in Svezia.

- Rapido, sicuro e facile da usare.
- Connessione in sicurezza.
- Cavi resistenti, durevoli e flessibili.

DATI TECNICI

NUMERO ARTICOLO	40-465
SORGENTE ALIMENTAZIONE	10 VDC - 25 VDC
TENSIONE BATTERIA	12 V
TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO AMBIENTE	-20 °C - +50 °C (- 4 °F - +122 °F)
POTENZA NOMINALE	60 W
LUNGHEZZA CAVO	2 m
CONNETTORE A	Morsetti per cavi
CONNETTORE B	USB-C
PESO NETTO	0.15 kg
GARANZIA	2 anni

© CTEK SWEDEN AB, 2021 | IT

CTEK MAXIMIZING BATTERY PERFORMANCE