



# ALIMENTEZ VOTRE CS FREE N'IMPORTE OÙ EN UTILISANT VOTRE BATTERIE DE SERVICE 12 V

**Utilisez une batterie de service autonome de 12 V pour alimenter votre CS FREE sans être connecté à une prise de courant.**

Les USB-C CHARGE CABLE CLAMPS ont été conçues en Suède pour alimenter votre CS FREE rapidement, en toute sécurité et facilement à partir d'une batterie de service 12 V. Les pinces vous permettent de charger et entretenir la batterie de votre véhicule où que vous soyez et sans avoir à vous brancher à une prise de courant.

Fixez simplement les pinces rouge et noire aux bornes positives et négatives correspondantes de la batterie de service, et connectez la prise USB-C au port d'entrée de charge CS FREE. Les USB-C CHARGE CABLE CLAMPS comportent des câbles robustes, résistants à l'usure et à l'enchevêtrement qui ont été rigoureusement testés en Suède.

- Rapide, sûr et facile à utiliser.
- Connexion sécurisée.
- Câbles robustes, durables et flexibles.

## DONNÉES TECHNIQUES

NUMÉRO D'ARTICLE	40-465
SOURCE D'ALIMENTATION	10 VDC - 25 VDC
TENSION DE LA BATTERIE	12 V
TEMPÉRATURE AMBIANTE DE FONCTIONNEMENT	-20 °C - +50 °C (- 4 °F - +122 °F)
PUISSANCE NOMINALE	60 W
LONGUEUR DU CÂBLE	2 m
CONNECTEUR A	Pinces de câbles
CONNECTEUR B	USB-C
POIDS NET	0.15 kg
GARANTIE	2 vuotta

