



**ALIMENTA IL TUO CS FREE OVUNQUE TI TROVI
UTILIZZANDO LA BATTERIA DI SERVIZIO 12V**

Utilizzare una batteria di servizio da 12 V separata per alimentare il CS FREE senza essere collegato a una presa di corrente.

- Rapido, sicuro e facile da usare.
- Connessione in sicurezza.
- Cavi resistenti, durevoli e flessibili.

I USB-C CHARGE CABLE CLAMPS sono stati progettati in Svezia per alimentare il tuo CS FREE in modo rapido, sicuro e semplice da una batteria di servizio da 12V. I morsetti permettono di caricare e mantenere la batteria del tuo CS FREE ovunque tu sia senza doverti collegare a una presa di corrente.

Basta collegare i morsetti rosso e nero ai corrispondenti terminali positivo e negativo della batteria di servizio e collegare la spina USB-C alla porta di ingresso di carica di USB-C CHARGE CABLE CLAMPS sono dotati di cavi resistenti, durevoli e a prova di groviglio che sono stati rigorosamente testati in Svezia.



DATI TECNICI

NUMERO ARTICOLO	40-465
SORGENTE ALIMENTAZIONE	10 VDC - 25 VDC
TENSIONE BATTERIA	12 V
TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO AMBIENTE	Da -20 °C a +50 °C (-4 °F a +122 °F)
POTENZA NOMINALE	60W
LUNGHEZZA CAVO	2 m
CONNETTORE A	Morsetti per cavi
CONNETTORE B	USB-C
GARANZIA	2 anni

Tutti i prodotti e le relative specifiche sono soggetti a modifiche senza preavviso al fine di migliorare affidabilità, funzionamento o design. In caso di errore, ci riserviamo il diritto di ispezionare il prodotto e di verificare il guasto. Tutti i resi dei prodotti sono soggetti alle nostre condizioni di garanzia standard.